



### Legenda

- Limiti amministrativi di Carate Brianza
- Reticolo idrico minore di competenza comunale
- Reticolo idrico principale (fiume Lambro)

### Grado di suscettività al fenomeno degli "occhi pollini"

- Molto alto
- Alto
- Moderato
- Basso
- Molto basso - nullo

### Aree di tutela ambientale

- Zone di diretta pertinenza grotte di Realdino e Agliate

### Elementi geomorfologici

- Orlo di scarpata di erosione fluviale quiescente con  $h > 5m$
- Orlo di scarpata di erosione fluviale attivo con  $h > 5m$
- Corpo di frana per crollo quiescente
- Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana quiescente
- Orlo di scarpata di degradazione e/o di frana attivo
- Orlo di terrazzo

### Forme lineari CARG

- Terrazzo naturale e/o scarpata erosionale evidente
- Terrazzo naturale e/o scarpata erosionale poco evidente
- Cresta di cordone morenico
- Traccia di paleoalveo evidente

### Emergenze lineari PTCP Monza e Brianza

- Terrazzo con vergenza tipo 1
- Terrazzo con vergenza tipo 2
- Cordone morenico

Committente:



COMUNE DI CARATE BRIANZA (MB)

Oggetto:

VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  
IN ATTUAZIONE L.R. 11 MARZO 2005, n. 12:  
ANALISI DELLE COMPONENTI GEOLOGICA,  
IDROGEOLOGICA E SISMICA ex D.G.R. IX/2616/11

RELAZIONE GEOLOGICA

Elaborato Progettuale:

CARTA GEOMORFOLOGICA  
Scala 1:10.000



Georisorse . Ambiente . Territorio  
Dott. Geol. Cerutti Paolo  
Studio: Via Selvaggia, 14H - 26900 - Lodi  
Tel.: 0371 427203 - Cell.: 348 3903666  
E-mail: paolo.cerutti@ecotercpa.it

Commissa: 578-CARATE17.c17

File: C17-RG04-TAVB.mxd

Data: Febbraio 2018

Documento: Tavola B

Revisione: 0

Responsabile:  
Dott. Geol. Paolo Cerutti

Redazione:  
Dott. Stefano Schiavini

Timbro/Firma:

